

## Language fr-FR

Material number	Name	Waste key number - Product	Waste key number - Contaminated packaging
001Exx	1Exx - Carbon/Epoxy Laminat	07 02 99 (Déchets provenant de la FFDU de matières plastiques, caoutchouc et fibres synthétiques. FFDU = fabrication, formulation, distribution et utilisation) Incinération avec autorisation des autorités locales.	L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Les emballages non pollués et complètement vides peuvent être destinés à un recyclage.
002/4/xRx	2/4/xRx - Acier affiné	16 01 17 (Métaux ferreux) L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Recyclage.	
002/4Rx	2/4Rx - Titan-Article	16 01 18 (Métaux non ferreux) Déchets spéciaux. L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.	
004G520	4G520 - Akku 7.4V Li-Ion	16 06 05 (Piles et accumulateurs) L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.	L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Les emballages peuvent être revalorisés ou recyclés.
004G520e	4G520e - Akku 7.4V Li-Ion in equipment	16 06 05 (Piles et accumulateurs) L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.	L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Les emballages peuvent être revalorisés ou recyclés.
006Rx	6Rx - Revêtement en Mousse	07 02 13 (Déchets plastiques) Incinération avec autorisation des autorités locales.	L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.
007G/U	007G/U - Ferrure de Jambe	16 01 17 (Métaux ferreux) L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Recyclage.	
013/625/757	13/625/757 - Pile au lithium ionique	16 06 05 (Piles et accumulateurs) L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.	L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Les emballages peuvent être revalorisés ou recyclés.
013E210e	13E210e - Chargeur pour DynamicArm en équipement	16 06 05 (Piles et accumulateurs) L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.	L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Les emballages peuvent être revalorisés ou recyclés.
016/17x	16/17x - Acier inoxydable, contient Nickel < 1%	16 01 17 (Métaux ferreux) L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Recyclage.	

# Waste disposal list

Date of print: 16/11/2020  
Page: 2 of 41

## Language fr-FR

Material number	Name	Waste key number - Product	Waste key number - Contaminated packaging
028U11	28U11 - Releveur de Piedcarbone	07 02 99 (Déchets provenant de la FFDU de matières plastiques, caoutchouc et fibres synthétiques. FFDU = fabrication, formulation, distribution et utilisation) Incinération avec autorisation des autorités locales.	
028Uxx	28Uxx - AFOs	07 02 13 (Déchets plastiques) Si le recyclage est impossible, l'élimination doit se faire conformément aux lois et règlement locaux sur l'élimination des déchets applicables (obligation d'information des autorités).	L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Les emballages non pollués et complètement vides peuvent être destinés à un recyclage.
083A2	83A2 - Silvent "H"	14 06 03* (Solvent, sans halogène * = Soumis à une documentation.) Incinération de déchets spéciaux avec autorisation des autorités locales. Ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères. Ne pas jeter les résidus à l'égout.	15 01 04 (Emballages métalliques.) L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Les emballages non pollués et complètement vides peuvent être destinés à un recyclage.
083A4	83A4 - Silicone Remover	07 06 99 (Déchets provenant de la FFDU des corps gras, savons, détergents, désinfectants et cosmétiques: Déchets non spécifiés ailleurs FFDU = fabrication, formulation, distribution et utilisation) L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.	15 01 02 (Emballages en matière plastique, Emballages en verre) L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.
083L1	83L1 - Silicon - Primer	08 01 11* (Déchets de peintures et de laques contenant des solvants organiques ou autres matières dangereuses. * = Soumis à une documentation.) Incinération de déchets spéciaux avec autorisation des autorités locales.	Code de déchet: 150102 Emballages en matière plastique 150104 Emballages métalliques L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Les emballages non pollués et complètement vides peuvent être destinés à un recyclage.
083N2	83N2 - Medisil	06 08 99 (Déchets provenant de la FFDU du silicium et des dérivés du silicium. FFDU = fabrication, formulation, distribution et utilisation) Incinération de déchets spéciaux avec autorisation des autorités locales.	Code de déchet ASN150104 Emballages métalliques. ASN150102 Emballages en matière plastique. L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Vider soigneusement et si possible complètement.

## Language fr-FR

Material number	Name	Waste key number - Product	Waste key number - Contaminated packaging
084A1	84A1 - Acrymed Poly	<b>07 02 13 (Déchets plastiques)</b> Le produit peut être transporté avec des ordures ménagères sur une décharge ou dans une installation d'incinération, compte tenu des règlements administratifs en vigueur.	<b>15 01 02 (Emballages en matière plastique)</b> Incinération avec autorisation des autorités locales. Les emballages non pollués et complètement vides peuvent être destinés à un recyclage.
084A2	84A2 - Acrydoc Poly	<b>18 01 06* (Produits chimiques à base de ou contenant des substances dangereuses * = Soumis à une documentation.)</b> Incinération avec autorisation des autorités locales. En quantité importante: Incinération de déchets spéciaux avec autorisation des autorités locales.	<b>15 01 02 (Emballages en matière plastique)</b> L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Les emballages non pollués et complètement vides peuvent être destinés à un recyclage.
084A3	84A3 - Acryform Poly	<b>07 02 13 (Déchets plastiques)</b> Incinération avec autorisation des autorités locales.	<b>15 01 02 (Emballages en matière plastique)</b> Incinération avec autorisation des autorités locales. Les emballages non pollués et complètement vides peuvent être destinés à un recyclage.
084A4	84A4 - Araform	<b>07 02 08* (Déchets provenant de la FFDU de matières plastiques, caoutchouc et fibres synthétiques: Déchets de matières plastiques, non durcis FFDU = fabrication, formulation, distribution et utilisation * = Soumis à une documentation.)</b> Déchets spéciaux. Incinération avec autorisation des autorités locales.	<b>15 01 04 (Emballages métalliques)</b> L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Les emballages non pollués et complètement vides peuvent être destinés à un recyclage. Les emballages contaminés doivent être traités comme la substance.
084P1	84P1 - Acrymed Mono	<b>14 06 03* (Déchets de solvants, d'agents réfrigérants et d'agents propulseurs d'aérosols/de mousses organiques. * = Soumis à une documentation.)</b> Incinération de déchets spéciaux avec autorisation des autorités locales.	Code de déchet: 150102 Emballages en matière plastique 150104 Emballage métallique L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Les emballages contaminés doivent être traités comme la substance.
084P3	84P3 - Acryform Mono	<b>14 06 03* (Déchets de solvants, d'agents réfrigérants et d'agents propulseurs d'aérosols/de mousses organiques: Autres solvants et mélanges de solvants. * = Soumis à une documentation.)</b> Incinération de déchets spéciaux avec autorisation des autorités locales.	Code de déchet: 150102 Emballages en matière plastique 150104 Emballage métallique L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Les emballages contaminés doivent être traités comme la substance.

# Waste disposal list

Date of print: 16/11/2020  
Page: 4 of 41

## Language fr-FR

Material number	Name	Waste key number - Product	Waste key number - Contaminated packaging
084P4	84P4 - Durcisseur --> Araform	07 02 04* (Résidus issus de la fabrication, de la préparation, de la distribution et de l'application (FPDA) de substances chimiques organiques de base.: solvants organiques, sans halogène * = Soumis à une documentation.) Déchets spéciaux. Incinération avec autorisation des autorités locales.	15 01 04 (Emballages en matière plastique) Les emballages non pollués et complètement vides peuvent être destinés à un recyclage. Les emballages contaminés doivent être traités comme la substance.
084V1	84V1 - Vaseline	05 01 99 (Déchets provenant du raffinage du pétrole) Incinération avec autorisation des autorités locales.	15 01 02 (Emballages en matière plastique) L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Les emballages non pollués et complètement vides peuvent être destinés à un recyclage.
085F1	85F1 - Liquide de séparation pour Plâtre	07 07 99 (Déchets provenant de la FFDU de produits chimiques issus de la chimie fine et de produits chimiques non spécifiés ailleurs FFDU = fabrication, formulation, distribution et utilisation) Incinération avec autorisation des autorités locales.	15 01 02 (Emballages en matière plastique) Incinération avec autorisation des autorités locales. Les emballages non pollués et complètement vides peuvent être destinés à un recyclage.
085F3	85F3 - Agent séparateur	07 02 04* (Autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques * = Soumis à une documentation.) Incinération de déchets spéciaux avec autorisation des autorités locales.	Manipuler les récipients vides avec précaution: toute ignition peut provoquer une explosion.
085H 9	85H9 - Huile Silicone	07 02 17 (Déchets contenant des silicones autres que ceux visés à la rubrique 07 02 16.) Incinération avec autorisation des autorités locales.	15 01 02 (Emballages en matière plastique) L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.
085H11=A	85H11=A - Pastasil, Composant A	07 02 17 (Résidus contenant du silicone) Incinération avec autorisation des autorités locales.	15 01 02 (Emballages en matière plastique) L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Les emballages non pollués et complètement vides peuvent être destinés à un recyclage.
085H11=B	85H11=B - Pastasil (Composant B)	07 02 17 (Résidus contenant du silicone) Incinération avec autorisation des autorités locales.	15 01 02 (Emballages en matière plastique) L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Les emballages non pollués et complètement vides peuvent être destinés à un recyclage.

# Waste disposal list

Date of print: 16/11/2020  
Page: 5 of 41

## Language fr-FR

Material number	Name	Waste key number - Product	Waste key number - Contaminated packaging
085H31	85H31 - Kun-Gel (Composants A + B en Set)	07 02 17 (Résidus contenant du silicone) Incinération avec autorisation des autorités locales.	15 01 02 (Emballages en matière plastique) L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Les emballages non pollués et complètement vides peuvent être destinés à un recyclage.
085H71=A	85H71=A - Maxosil	07 02 17 (Résidus contenant du silicone) Incinération avec autorisation des autorités locales.	15 01 02 (Emballages en matière plastique) L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Les emballages non pollués et complètement vides peuvent être destinés à un recyclage.
085H71=B	85H71=B - Maxosil - Catalyseur	07 02 17 (Résidus contenant du silicone) Incinération avec autorisation des autorités locales.	15 01 02 (Emballages en matière plastique) L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Les emballages non pollués et complètement vides peuvent être destinés à un recyclage.
085L1	85L1 - Gluesil	08 04 09* (Déchets de colles et de mastics contenant des solvants organiques ou autres matières dangereuses.. FFDU = fabrication, formulation, distribution et utilisation * = Soumis à une documentation.) Incinération avec autorisation des autorités locales.	15 01 04 (Emballages métalliques.) L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.
085P11/21/31=A	85P11/21/31 - Chlorosil Shore A, composant A	07 02 17 (Déchets contenant des silicones autres que ceux visés à la rubrique 07 02 16.) Incinération avec autorisation des autorités locales.	15 01 02 (Emballages en matière plastique) L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Les emballages non pollués et complètement vides peuvent être destinés à un recyclage.
085P11/21/31=B	85P11/21/31 - Chlorosil Shore A, composant B	07 02 17 (Déchets contenant des silicones autres que ceux visés à la rubrique 07 02 16.) Incinération avec autorisation des autorités locales.	15 01 02 (Emballages en matière plastique) L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Les emballages non pollués et complètement vides peuvent être destinés à un recyclage.
085T1	85T1 - Silthix	07 02 16* (Déchets contenant des silicones dangereuses. * = Soumis à une documentation.) L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères. Ne pas jeter les résidus à l'égout.	15 01 02 (Emballages en matière plastique.) L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Consulter le fabricant/fournisseur pour des informations relatives à la récupération/au recyclage. Les emballages contaminés doivent être traités comme la substance. Manipuler les récipients vides avec précaution: toute ignition peut provoquer une explosion.

# Waste disposal list

Date of print: 16/11/2020  
Page: 6 of 41

## Language fr-FR

Material number	Name	Waste key number - Product	Waste key number - Contaminated packaging
085V1	85V1 - Retrasil	07 02 17 (Résidus contenant du silicone.) Incinération avec autorisation des autorités locales.	15 01 02 (Emballages en matière plastique.) L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Les emballages non pollués et complètement vides peuvent être destinés à un recyclage.
085Z1-8	85Z1-8 - Pigmisil Pâtes colorantes	08 01 12 (Déchets provenant de la FFDU et du décapage de peintures et vernis.) Incinération avec autorisation des autorités locales.	15 01 02 (Emballages en matière plastique.) L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Les emballages non pollués et complètement vides peuvent être destinés à un recyclage.
086T1	86T1 - Cire à Modeler	05 01 99 (Déchets provenant du raffinage du pétrole) Incinération avec autorisation des autorités locales.	15 01 02 (Emballages en matière plastique) L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Les emballages non pollués et complètement vides peuvent être destinés à un recyclage.
086T3	86T3 - Dupligel	16 05 09 (Produits chimiques mis au rebut) Peut être réutilisé après traitement. L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.	15 01 02 (Emballages en matière plastique) L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Les emballages non pollués et complètement vides peuvent être destinés à un recyclage.
087/699Gx	87/699Gx - Plâtre	10 13 06 (Déchets provenant de la fabrication de ciment, chaux et plâtre et d'articles et produits dérivés) Peut être éliminé sur une déchetterie d'ordures ménagères.	19 12 01 (Papier et carton) Incinération avec autorisation des autorités locales. Les emballages non pollués et complètement vides peuvent être destinés à un recyclage.
087A1	87A1 - Alginate	16 03 03* (Déchets d'origine minérale contenant des substances dangereuses * = Soumis à une documentation.) L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.	15 01 02 (Emballages en matière plastique) L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Les emballages non pollués et complètement vides peuvent être destinés à un recyclage.
087A3/4	87A3/4 - Detasil	18 01 07 (Produits chimiques autres que ceux visés à la rubrique 18 01 06) Incinération avec autorisation des autorités locales.	15 01 02 (Emballages en matière plastique) L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.
087Z1-7	87Zx - Fibersil	03 03 10 (Déchets provenant de la production et de la transformation de papier, de carton, et de pâte à papier.) Incinération avec autorisation des autorités locales.	15 01 02 (Emballages en matière plastique.) L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Les emballages non pollués et complètement vides peuvent être destinés à un recyclage.

# Waste disposal list

Date of print: 16/11/2020  
Page: 7 of 41

## Language fr-FR

Material number	Name	Waste key number - Product	Waste key number - Contaminated packaging
170Z5	170Z5 - Loctite 638	08 04 09* (Déchets de colles et de mastics contenant des solvants organiques ou autres matières dangereuses.. FFDU = fabrication, formulation, distribution et utilisation * = Soumis à une documentation.) Déchets spéciaux. Incinération avec autorisation des autorités locales.	15 01 04 (Emballages métalliques.) L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Les emballages contaminés doivent être traités comme la substance.
519L 5	519L5 - Agent séparateur en Silicone	16 05 04* (Gaz en récipients à pression (y compris les halons) contenant des substances dangereuses * = Soumis à une documentation.) Déchets spéciaux. L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Même après usage, ne pas ouvrir de force ni incinérer. Ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères.	15 01 10* (Emballages contenant des résidus de substances dangereuses ou contaminés par de tels résidus * = Soumis à une documentation.) Vider soigneusement et si possible complètement. L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Les emballages contaminés doivent être traités comme la substance. Manipuler les récipients vides avec précaution: toute ignition peut provoquer une explosion. L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.
519L7	Pate Thermo	06 03 15* (Oxydes métalliques contenant des métaux lourds * = Soumis à une documentation.) L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.	L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.
616/623X	616/623X - Polyester-Tissu-Produits	07 02 99 (Déchets provenant de la FFDU de matières plastiques, caoutchouc et fibres synthétiques. FFDU = fabrication, formulation, distribution et utilisation) Incinération avec autorisation des autorités locales.	L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Les emballages non pollués et complètement vides peuvent être destinés à un recyclage.
616B	616B - Fiche de données de sécurité de groupe pour Prepreg matériaux	07 02 14* (Déchets provenant de la FFDU de matières plastiques, caoutchouc et fibres synthétiques *. * = Soumis à une documentation.) Déchets spéciaux. Incinération avec autorisation des autorités locales.	15 01 02 (Emballages en matière plastique.) Déchets spéciaux. Incinération avec autorisation des autorités locales.

## Language fr-FR

Material number	Name	Waste key number - Product	Waste key number - Contaminated packaging
616B60	616B60 - Resin Film	08 04 09* (Déchets de colles et de mastics contenant des solvants organiques ou autres matières dangereuses. FFDU = fabrication, formulation, distribution et utilisation * = Soumis à une documentation.) L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.	L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Les emballages contaminés doivent être traités comme la substance. Les emballages non pollués et complètement vides peuvent être destinés à un recyclage.
616H10	616H10 - BANDE CARBONE	07 02 99 (Déchets provenant de la FFDU de matières plastiques, caoutchouc et fibres synthétiques. FFDU = fabrication, formulation, distribution et utilisation) Incinération avec autorisation des autorités locales.	L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Les emballages non pollués et complètement vides peuvent être destinés à un recyclage.
616T/83T	616T/83T - ThermoLyn Clear (Copolyester)	07 02 13 (Déchets plastiques) Autres possibilités: 120105 = Déchets de matières plastiques d'ébarbage et de tournage Si le recyclage est impossible, l'élimination doit se faire conformément aux lois et règlement locaux sur l'élimination des déchets applicables (obligation d'information des autorités).	L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Les emballages non pollués et complètement vides peuvent être destinés à un recyclage.
616T11X	616T11X - ThermoLyn supra	07 02 13 (Déchets plastiques) Incinération avec autorisation des autorités locales.	L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Les emballages non pollués et complètement vides peuvent être destinés à un recyclage.
616T52	616T52 - ThermoLyn rigide (Polystyrol)	07 02 13 (Déchets plastiques) Incinération de déchets spéciaux avec autorisation des autorités locales.	L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Les emballages non pollués et complètement vides peuvent être destinés à un recyclage.
616T73	616T73 - ThermoLyn Pedilon (NTT Polyester)	07 02 13 (Déchets plastiques) Si le recyclage est impossible, l'élimination doit se faire conformément aux lois et règlement locaux sur l'élimination des déchets applicables (obligation d'information des autorités).	L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Les emballages non pollués et complètement vides peuvent être destinés à un recyclage.
616TX1	616TX1 - ThermoLyn soft/suprasoft (EVA)	07 02 13 (Déchets plastiques) Incinération avec autorisation des autorités locales.	L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Les emballages non pollués et complètement vides peuvent être destinés à un recyclage.



## Language fr-FR

Material number	Name	Waste key number - Product	Waste key number - Contaminated packaging
616Txx	616Txx - ThermoLyn Polyolefine	<b>07 02 13 (Déchets plastiques)</b> Si le recyclage est impossible, l'élimination doit se faire conformément aux lois et règlement locaux sur l'élimination des déchets applicables (obligation d'information des autorités).	L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Les emballages non pollués et complètement vides peuvent être destinés à un recyclage.
616x	616x - Bande de carbone et de fibre de verre	Code de déchet Produit: 101103 Déchets de matériaux à base de fibre de verre 070299 Déchets provenant de la FFDU de matières plastiques, caoutchouc et fibres synthétiques Incineration avec autorisation des autorités locales.	L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Les emballages non pollués et complètement vides peuvent être destinés à un recyclage.
616XXX	616XXX - Carbon Fiber	<b>07 02 99 (Déchets provenant de la FFDU de matières plastiques, caoutchouc et fibres synthétiques.</b> FFDU = fabrication, formulation, distribution et utilisation) Incineration avec autorisation des autorités locales.	L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Les emballages non pollués et complètement vides peuvent être destinés à un recyclage.
617A41	617A41 - Pa6 Mod. 35 Gf	<b>07 02 13 (Déchets plastiques.)</b> Incineration avec autorisation des autorités locales.	L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Les emballages non pollués et complètement vides peuvent être destinés à un recyclage.
617D108=A	617D108=A - Silicone pour la Peinture, Composant A	<b>07 02 16* (Déchets contenant des silicones dangereuses</b> * = Soumis à une documentation.) Incineration avec autorisation des autorités locales.	L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Les emballages non pollués et complètement vides peuvent être destinés à un recyclage. Manipuler les récipients vides avec précaution: toute ignition peut provoquer une explosion.
617D108=B	617D108=B - Silicone pour la Peinture, Composant B	<b>07 02 16* (Déchets contenant des silicones dangereuses</b> * = Soumis à une documentation.) Incineration avec autorisation des autorités locales.	L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Les emballages non pollués et complètement vides peuvent être destinés à un recyclage. Manipuler les récipients vides avec précaution: toute ignition peut provoquer une explosion.
617D50	617D50 - Mousse souple, composant A	<b>07 02 99 (Déchets provenant de la FFDU de matières plastiques, caoutchouc et fibres synthétiques</b> FFDU = fabrication, formulation, distribution et utilisation) Incineration de déchets spéciaux avec autorisation des autorités locales.	L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Les emballages non pollués et complètement vides peuvent être destinés à un recyclage.

# Waste disposal list

Date of print: 16/11/2020  
Page: 10 of 41

## Language fr-FR

Material number	Name	Waste key number - Product	Waste key number - Contaminated packaging
617D51	617D51 - Mousse souple, composant B	08 05 01* (Déchets d'isocyanates * = Soumis à une documentation.) Incinération de déchets spéciaux avec autorisation des autorités locales.	15 01 04 (Emballages métalliques) L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Les emballages non pollués et complètement vides peuvent être destinés à un recyclage.
617F3	617F3 - Agent séparateur pour résines ORTHOCRYL	08 01 13* (Boues provenant de peintures ou vernis contenant des solvants organiques ou autres substances dangereuses. * = Soumis à une documentation.) Incinération avec autorisation des autorités locales.	15 01 02 (Emballages en matière plastique.) L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.
617F6	617F6 – Latex Parting Agent	16 07 09* (Déchets contenant d'autres substances dangereuses * = Soumis à une documentation.) Incinération de déchets spéciaux avec autorisation des autorités locales. Ne pas laisser pénétrer dans la nappe phréatique, les plans d'eau ou les canalisations.	L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Les emballages contaminés doivent être traités comme la substance. Les emballages non pollués et complètement vides peuvent être destinés à un recyclage.
617F8	617F8 - Agent séparateur	07 01 99 (déchets contenant des silicones autres que ceux visés à la rubrique 07 02 16 FFDU = fabrication, formulation, distribution et utilisation) Incinération avec autorisation des autorités locales.	15 01 04 (Emballages métalliques) L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Les emballages non pollués et complètement vides peuvent être destinés à un recyclage.
617H-1	Mousse dure PEDILEN	07 01 99 (Déchets provenant de la FFDU de matières plastiques, caoutchouc et fibres synthétiques. FFDU = fabrication, formulation, distribution et utilisation) Incinération avec autorisation des autorités locales.	15 01 04 (Emballages métalliques) L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Les emballages non pollués et complètement vides peuvent être destinés à un recyclage.
617H119	617H119 - Résine à laminer 80:20, Orthocryl PRO	07 02 08* (Autres résidus de réaction et résidus de distillation FFDU = fabrication, formulation, distribution et utilisation * = Soumis à une documentation.) Déchets spéciaux. Incinération de déchets spéciaux avec autorisation des autorités locales.	15 01 04 (Emballages métalliques.) L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Les emballages contaminés doivent être traités comme la substance. Les emballages non pollués et complètement vides peuvent être destinés à un recyclage. Manipuler les récipients vides avec précaution: toute ignition peut provoquer une explosion.

## Language fr-FR

Material number	Name	Waste key number - Product	Waste key number - Contaminated packaging
617H17	617H17 - Résine Orthocryl, souple	07 02 08* (Déchets provenant de la FFDU de matières plastiques, caoutchouc et fibres synthétiques - Autres résidus de réaction et résidus de distillation FFDU = fabrication, formulation, distribution et utilisation * = Soumis à une documentation.) Déchets spéciaux. Incinération avec autorisation des autorités locales.	15 01 04 (Emballages métalliques) L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Les emballages contaminés doivent être traités comme la substance. Les emballages non pollués et complètement vides peuvent être destinés à un recyclage. Manipuler les récipients vides avec précaution: toute ignition peut provoquer une explosion.
617H19	617H19 - Résine à laminer 80:20, Orthocryl	07 02 08* (Déchets provenant de la FFDU de matières plastiques, caoutchouc et fibres synthétiques - Autres résidus de réaction et résidus de distillation FFDU = fabrication, formulation, distribution et utilisation * = Soumis à une documentation.) Incinération de déchets spéciaux avec autorisation des autorités locales.	15 01 04 (Emballages métalliques.) L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Les emballages contaminés doivent être traités comme la substance. Les emballages non pollués et complètement vides peuvent être destinés à un recyclage. Manipuler les récipients vides avec précaution: toute ignition peut provoquer une explosion.
617H19S	617H19S - Orthocryl Lamination Resin 80:20 Speed	08 01 11* (Déchets de peintures et de laques contenant des solvants organiques ou autres matières dangereuses. * = Soumis à une documentation.) Incinération de déchets spéciaux avec autorisation des autorités locales.	15 01 04 (Emballages métalliques.) Manipuler les récipients vides avec précaution: toute ignition peut provoquer une explosion. L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.
617H-2	Mousse souple Pedilen	07 02 99 (Déchets provenant de la FFDU de matières plastiques, caoutchouc et fibres synthétiques. FFDU = fabrication, formulation, distribution et utilisation) Incinération avec autorisation des autorités locales.	15 01 04 (Emballages métalliques) L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Les emballages non pollués et complètement vides peuvent être destinés à un recyclage.

# Waste disposal list

Date of print: 16/11/2020  
Page: 12 of 41

## Language fr-FR

Material number	Name	Waste key number - Product	Waste key number - Contaminated packaging
617H21	617H21 - Siegelharz, résine Orthocryl	07 02 08* (Déchets provenant de la FFDU de matières plastiques, caoutchouc et fibres synthétiques: - Autres résidus de réaction et résidus de distillation FFDU = fabrication, formulation, distribution et utilisation * = Soumis à une documentation.) Incinération de déchets spéciaux avec autorisation des autorités locales.	15 01 04 (Emballages métalliques.) L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Les emballages contaminés doivent être traités comme la substance. Les emballages non pollués et complètement vides peuvent être destinés à un recyclage. Manipuler les récipients vides avec précaution: toute ignition peut provoquer une explosion.
617H37	617H37 - Pedilen de moulage	07 02 99 (Déchets provenant de la FFDU de matières plastiques, caoutchouc et fibres synthétiques. FFDU = fabrication, formulation, distribution et utilisation) Incinération avec autorisation des autorités locales.	15 01 04 (Emballages métalliques) L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Les emballages non pollués et complètement vides peuvent être destinés à un recyclage.
617H40	617H40 - Main esthétique en Silicone LSR	07 02 16* (Déchets contenant des silicones dangereuses * = Soumis à une documentation.) Incinération de déchets spéciaux avec autorisation des autorités locales.	15 01 02 (Emballages en matière plastique) Ne pas réutiliser les récipients vides. L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.
617H43	617H43 - Silicone à couler	07 02 17 (déchets contenant des silicones autres que ceux visés à la rubrique 07 02 16) Déchets spéciaux. L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.	15 01 02 (Emballages en matière plastique) L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Les emballages contaminés doivent être traités comme la substance. Vider soigneusement et si possible complètement. Les emballages non pollués et complètement vides peuvent être destinés à un recyclage.
617H44	617H44 - Silicone à couler	07 02 17 (déchets contenant des silicones autres que ceux visés à la rubrique 07 02 16) Incinération de déchets spéciaux avec autorisation des autorités locales. L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.	15 01 02 (Emballages en matière plastique.) L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Vider soigneusement et si possible complètement. Les emballages contaminés doivent être traités comme la substance. Les emballages non pollués et complètement vides peuvent être destinés à un recyclage.

# Waste disposal list

Date of print: 16/11/2020  
Page: 13 of 41

## Language fr-FR

Material number	Name	Waste key number - Product	Waste key number - Contaminated packaging
617H45	617H45 - Catalyseur 'Silicone'	07 02 99 (Déchets provenant de la FFDU de matières plastiques, caoutchouc et fibres synthétiques. FFDU = fabrication, formulation, distribution et utilisation) Déchets spéciaux. L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.	15 01 02 (Emballages en matière plastique.) L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Vider soigneusement et si possible complètement.
617H46	617H46 - Agent adhérence 'Silicone'	07 02 99 (Déchets provenant de la FFDU de matières plastiques, caoutchouc et fibres synthétiques: Déchets non spécifiés ailleurs FFDU = fabrication, formulation, distribution et utilisation) Incinération de déchets spéciaux avec autorisation des autorités locales.	15 01 04 (Emballages métalliques.) L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Les emballages contaminés doivent être traités comme la substance.
617H47	617H47 - Stabilisateur 'Silicone'	07 02 99 (Déchets provenant de la FFDU de matières plastiques, caoutchouc et fibres synthétiques FFDU = fabrication, formulation, distribution et utilisation) Incinération avec autorisation des autorités locales.	15 01 02 (Emballages en matière plastique.) L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Les emballages contaminés doivent être traités comme la substance. Les emballages non pollués et complètement vides peuvent être destinés à un recyclage.
617H5	617H5 - Orthopox Epoxy Resin	07 02 08* (Autres résidus de réaction et résidus de distillation FFDU = fabrication, formulation, distribution et utilisation * = Soumis à une documentation.) Ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères. Déchets spéciaux. Incinération avec autorisation des autorités locales.	L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Les emballages contaminés doivent être traités comme la substance. Les emballages non pollués et complètement vides peuvent être destinés à un recyclage.
617H50	617H50 - Polyol, composant A	07 02 99 (Déchets provenant de la FFDU de matières plastiques, caoutchouc et fibres synthétiques. FFDU = fabrication, formulation, distribution et utilisation) Incinération de déchets spéciaux avec autorisation des autorités locales.	15 01 04 (Emballages métalliques) L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.

## Language fr-FR

Material number	Name	Waste key number - Product	Waste key number - Contaminated packaging
617H500	617H500 - Orthovinyl Laminierharz	<p>07 01 08* (Autres résidus de réaction et résidus de distillation * = Soumis à une documentation.) Incinération de déchets spéciaux avec autorisation des autorités locales. Ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères. Ne pas jeter les résidus à l'égout.</p>	<p>L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Les emballages non pollués et complètement vides peuvent être destinés à un recyclage.</p>
617H51	617H51 - Résine Orthocryl, extra souple	<p>07 02 08* (Autres résidus de réaction et résidus de distillation FFDU = fabrication, formulation, distribution et utilisation * = Soumis à une documentation.) Déchets spéciaux. Incinération avec autorisation des autorités locales.</p>	<p>15 01 04 (Emballages métalliques.) L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Les emballages contaminés doivent être traités comme la substance. Les emballages non pollués et complètement vides peuvent être destinés à un recyclage. Manipuler les récipients vides avec précaution: toute ignition peut provoquer une explosion.</p>
617H55	617H55 - C-Orthocryl-résine à laminer	<p>07 02 08* (Déchets provenant de la FFDU de matières plastiques, caoutchouc et fibres synthétiques - Autres résidus de réaction et résidus de distillation FFDU = fabrication, formulation, distribution et utilisation * = Soumis à une documentation.) Incinération de déchets spéciaux avec autorisation des autorités locales.</p>	<p>15 01 04 (Emballages métalliques.) L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Les emballages contaminés doivent être traités comme la substance. Les emballages non pollués et complètement vides peuvent être destinés à un recyclage. Manipuler les récipients vides avec précaution: toute ignition peut provoquer une explosion.</p>
617P14	617P14 - Durcisseur en pâte	<p>16 09 03* (Substances oxydantes: Peroxydes organiques * = Soumis à une documentation.) Incinération de déchets spéciaux avec autorisation des autorités locales.</p>	<p>15 01 02 (Emballages en matière plastique.) L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.</p>
617P21	617P21 - Durcisseur pour mousse dure Pedilen	<p>08 05 01* (Déchets d'isocyanates. * = Soumis à une documentation.) L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères. Ne pas jeter les résidus à l'égout.</p>	<p>15 01 04 (Emballages métalliques) L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Les emballages contaminés doivent être traités comme la substance. Les emballages non pollués et complètement vides peuvent être destinés à un recyclage.</p>

# Waste disposal list

Date of print: 16/11/2020  
Page: 15 of 41

## Language fr-FR

Material number	Name	Waste key number - Product	Waste key number - Contaminated packaging
617P32	617P32 - Durcisseur pour mousse souple Pedilen	07 02 14* (Déchets provenant de la FFDU de matières plastiques, caoutchouc et fibres synthétiques: Déchets provenant d'additifs contenant des substances dangereuses. * = Soumis à une documentation.) Incinération de déchets spéciaux avec autorisation des autorités locales.	15 01 02 (Emballages en matière plastique.) L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Les emballages non pollués et complètement vides peuvent être destinés à un recyclage.
617P37	617P37 - Durcisseur pour résines Orthocryl	16 09 03* (Peroxydes organiques * = Soumis à une documentation.) Incinération de déchets spéciaux avec autorisation des autorités locales.	15 01 02 (Emballages en matière plastique) L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Attention: Les récipients vides contiennent des résidus de produit et doivent être manipulés comme les récipients pleins.
617P39	617P39 - Diisocyanate, Composant B	08 05 01* (Déchets d'isocyanates * = Soumis à une documentation.) Incinération de déchets spéciaux avec autorisation des autorités locales.	15 01 04 (Emballages métalliques) Vider soigneusement et si possible complètement. L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Les emballages non pollués et complètement vides peuvent être destinés à un recyclage.
617P5	617P5 - EP Hardener for Orthopox	08 04 09* (Déchets de colles et de mastics contenant des solvants organiques ou autres matières dangereuses. FFDU = fabrication, formulation, distribution et utilisation * = Soumis à une documentation.) Ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères. Déchets spéciaux. L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Ne pas laisser pénétrer dans la nappe phréatique, les plans d'eau ou les canalisations.	L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Les emballages contaminés doivent être traités comme la substance.
617Sx1	617Sx1 - PU-mousse souple	07 02 13 (Déchets plastiques) Incinération avec autorisation des autorités locales.	L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.
617Z 2	617Z2 - Pâte colorante, chair, pour résines à couler	08 01 11* (Déchets de peintures et de laques contenant des solvants organiques ou autres matières dangereuses. * = Soumis à une documentation.) Incinération de déchets spéciaux avec autorisation des autorités locales. Ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères.	Code de déchet: 150104 Emballages métalliques 150102 Emballages en matière plastique L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.

## Language fr-FR

Material number	Name	Waste key number - Product	Waste key number - Contaminated packaging
617Z 3	617Z3 - Pâte colorante, marron, pour résines à couler	08 01 11* (Déchets de peintures et de laques contenant des solvants organiques ou autres matières dangereuses. * = Soumis à une documentation.) Incinération de déchets spéciaux avec autorisation des autorités locales. Ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères.	Code de déchet: 150104 Emballages métalliques 150102 Emballages en matière plastique L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.
617Z 4	617Z4 - Pâte colorante, blanche, pour résines à couler	08 01 11* (Déchets de peintures et de laques contenant des solvants organiques ou autres matières dangereuses. * = Soumis à une documentation.) Incinération de déchets spéciaux avec autorisation des autorités locales. Ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères.	Code de déchet: 150104 Emballages métalliques 150102 Emballages en matière plastique L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.
617Z 5	617Z5 - Pâte colorante, jaune, pour résines à couler	08 01 11* (Déchets de peintures et de laques contenant des solvants organiques ou autres matières dangereuses. * = Soumis à une documentation.) Incinération de déchets spéciaux avec autorisation des autorités locales. Ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères.	Code de déchet: 150104 Emballages métalliques 150102 Emballages en matière plastique L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.
617Z 6	617Z6 - Pâte colorante 'rouge'	08 01 11* (Déchets de peintures et de laques contenant des solvants organiques ou autres matières dangereuses. * = Soumis à une documentation.) Incinération de déchets spéciaux avec autorisation des autorités locales. Ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères.	Code de déchet: 150104 Emballages métalliques 150102 Emballages en matière plastique L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.
617Z 7	617Z7 - Pâte colorante, bleue, pour résines à couler	08 01 11* (Déchets de peintures et de laques contenant des solvants organiques ou autres matières dangereuses. * = Soumis à une documentation.) Incinération de déchets spéciaux avec autorisation des autorités locales. Ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères.	Code de déchet: 150104 Emballages métalliques 150102 Emballages en matière plastique L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.



# Waste disposal list

Date of print: 16/11/2020  
Page: 17 of 41

## Language fr-FR

Material number	Name	Waste key number - Product	Waste key number - Contaminated packaging
617Z 8	617Z8 - Microballon Blanc	10 11 12 (Déchet de verre) L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.	15 01 02 (Emballages en matière plastique) L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Les emballages non pollués et complètement vides peuvent être destinés à un recyclage.
617Z 9	617Z9 - Pâte colorante, noire, pour résines à couler	08 01 11* (Déchets de peintures et de laques contenant des solvants organiques ou autres matières dangereuses.. * = Soumis à une documentation.) Incinération de déchets spéciaux avec autorisation des autorités locales. Ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères.	Code de déchet: 150104 Emballages métalliques 150102 Emballages en matière plastique L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.
617Z58	617Z58 - Pâte colorante, vert, pour résines à couler	08 01 11* (Déchets de peintures et de laques contenant des solvants organiques ou autres matières dangereuses.. * = Soumis à une documentation.) Incinération de déchets spéciaux avec autorisation des autorités locales. Ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères.	Code de déchet: 150104 Emballages métalliques 150102 Emballages en matière plastique L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.
618T40	618T40 - Poudre pour revêtement de Ferrure	08 02 01 (Déchets de produits de revêtement en poudre.) Incinération avec autorisation des autorités locales.	Code de déchet: ASN 150102 Emballages en matière plastique ASN 150104 Emballages métalliques L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Les emballages non pollués et complètement vides peuvent être destinés à un recyclage.
623T 1	623T1 - Jersey tubulaire en coton	04 02 22 (Fibres textiles ouvrées.) Incinération avec autorisation des autorités locales.	L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Les emballages non pollués et complètement vides peuvent être destinés à un recyclage.
623TX	623TX - Polyamid-Tissue-Produits	07 02 99 (Déchets provenant de la FFDU de matières plastiques, caoutchouc et fibres synthétiques. FFDU = fabrication, formulation, distribution et utilisation) Incinération avec autorisation des autorités locales.	L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Les emballages non pollués et complètement vides peuvent être destinés à un recyclage.

## Language fr-FR

Material number	Name	Waste key number - Product	Waste key number - Contaminated packaging
625/757	625/757 - pile au lithium ionique	<b>16 06 05 (Piles et accumulateurs)</b> Le produit contient Oxydes de métaux contenant des métaux lourds. Recyclage ou incinération spéciale.	L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Les emballages peuvent être revalorisés ou recyclés.
625B11e	625B11e - Pack Accu Lithium-Ion pour Genou en équipement	<b>16 06 05 (Piles et accumulateurs)</b> L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.	L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Les emballages peuvent être revalorisés ou recyclés.
625B12	625B12 - Accu Lithium-Polymer	<b>16 06 05 (Piles et accumulateurs)</b> L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.	L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Les emballages peuvent être revalorisés ou recyclés.
625B12e	625B12e - Accu Lithium-Polymer en équipement	<b>16 06 05 (Piles et accumulateurs)</b> L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.	L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Les emballages peuvent être revalorisés ou recyclés.
625B18	625B18 - Lithium Ion Battery	<b>16 06 05 (Piles et accumulateurs)</b> Le produit contient Oxydes de métaux contenant des métaux lourds. Recyclage ou incinération spéciale.	L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Les emballages peuvent être revalorisés ou recyclés.
625B2-3/5	625B2-3/5 - Lithium-Ion Accu	<b>16 06 05 (Piles et accumulateurs)</b> L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.	L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Les emballages peuvent être revalorisés ou recyclés.
625B5-2	625B5-2 - Lithium-Ion Accumulator 2000mAh	<b>16 06 05 (Piles et accumulateurs)</b> Incinération de déchets spéciaux avec autorisation des autorités locales.	L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Les emballages peuvent être revalorisés ou recyclés.
625B7/9	625B7/9 - Piles au lithium CR	<b>16 06 05 (Piles et accumulateurs)</b> L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.	L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Les emballages peuvent être revalorisés ou recyclés.
625B7e	625B7e - Batterie CR1632 en équipement	<b>16 06 05 (Piles et accumulateurs)</b> L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.	L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Les emballages peuvent être revalorisés ou recyclés.
625B9e	625B9e - Batterie Lithium CR1216 en équipement	<b>16 06 05 (Piles et accumulateurs)</b> L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.	L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Les emballages peuvent être revalorisés ou recyclés.
625Bx-xe	625Bx-xe - Lithium-Ion Akkumulator 2500mAh in equipment	<b>16 06 05 (Piles et accumulateurs)</b> Recyclage ou incinération spéciale.	L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Les emballages peuvent être revalorisés ou recyclés.

# Waste disposal list

Date of print: 16/11/2020  
Page: 19 of 41

## Language fr-FR

Material number	Name	Waste key number - Product	Waste key number - Contaminated packaging
633F 7	633F7 - Graisse lubrifiante spéciale	07 06 99 (Déchets provenant de la FFDU des corps gras, savons, détergents, désinfectants et cosmétiques FFDU = fabrication, formulation, distribution et utilisation) Incinération avec autorisation des autorités locales. Ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères.	15 01 04 (Emballages métalliques) L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.
633F11	633F11 - Graisse de Silicone 400	13 02 08* (Huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification usagées * = Soumis à une documentation.) Autres possibilités: Code de déchet: 120112 Déchets de cires et graisses Incinération avec autorisation des autorités locales.	Code de déchet: 150102 Emballages en matière plastique 150104 Emballage métallique L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Les emballages non pollués et complètement vides peuvent être destinés à un recyclage.
633F14	633F14 - Molykote DX Paste	07 06 08* (Autres résidus de réaction et résidus de distillation * = Soumis à une documentation.) Incinération de déchets spéciaux avec autorisation des autorités locales.	Code de déchet ASN150104 Emballages métalliques. ASN150102 Emballages en matière plastique. L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Vider soigneusement et si possible complètement.
633F23	633F23 - Graisse de silicone	07 02 17 (Résidus contenant du silicone) Incinération de déchets spéciaux avec autorisation des autorités locales.	Code de déchet: 150102 Emballages en matière plastique. 150104 Emballages métalliques. Ne pas réutiliser les récipients vides. L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.
633F37=0.02	Huile Boite Myo	13 02 06* (Huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification synthétiques * = Soumis à une documentation.) L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. evacuation avec huile usagée.	15 01 10* (Emballages contenant des résidus de substances dangereuses ou contaminés par de tels résidus * = Soumis à une documentation.) L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Les emballages contaminés doivent être traités comme la substance. Les emballages non pollués et complètement vides peuvent être destinés à un recyclage.
633F38	Graisse Spéciale	12 01 12* (Déchets de cires et graisses * = Soumis à une documentation.) L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.	L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Les emballages contaminés doivent être traités comme la substance. Les emballages non pollués et complètement vides peuvent être destinés à un recyclage.

# Waste disposal list

Date of print: 16/11/2020  
Page: 20 of 41

## Language fr-FR

Material number	Name	Waste key number - Product	Waste key number - Contaminated packaging
633F50	633F50 - Graisse de silicone	07 02 17 (Déchets contenant des silicones autres que ceux visés à la rubrique 07 02 16.) Incineration avec autorisation des autorités locales.	15 01 02 (Emballages en matière plastique.) L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Les emballages non pollués et complètement vides peuvent être destinés à un recyclage.
633T18	633T18 - Cooling Spray	16 05 04* (Gaz en récipients à pression (y compris les halons) contenant des substances dangereuses * = Soumis à une documentation.) Déchets spéciaux. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères. Ne pas jeter les résidus à l'égout.	Vider soigneusement et si possible complètement. Les emballages non pollués et complètement vides peuvent être destinés à un recyclage. L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Manipuler les récipients vides avec précaution: toute ignition peut provoquer une explosion.
633T2	633T2 - Téflon en Spray	16 05 04* (Matières dangereuses contenant des gaz en récipients sous pression * = Soumis à une documentation.) Déchets spéciaux. L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.	15 01 10* (Emballages contenant des résidus de substances dangereuses ou contaminés par de tels résidus. * = Soumis à une documentation.) Manipuler les récipients vides avec précaution: toute ignition peut provoquer une explosion. L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.
633X66	633X66 - HUILE POUR HYDRAULIQUE C-LEG	13 01 10* (Huiles hydrauliques non chlorées à base minérale * = Soumis à une documentation.) Incineration de déchets spéciaux avec autorisation des autorités locales.	15 01 02 (Emballages en matière plastique.) L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Les emballages non pollués et complètement vides peuvent être destinés à un recyclage.
634A 1	634A1 - Diluant et Dissolvant	07 01 04* (Autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques * = Soumis à une documentation.) Incineration de déchets spéciaux avec autorisation des autorités locales. Ne pas jeter les résidus à l'égout.	15 01 04 (Emballages métalliques.) L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.

# Waste disposal list

Date of print: 16/11/2020  
Page: 21 of 41

## Language fr-FR

Material number	Name	Waste key number - Product	Waste key number - Contaminated packaging
634A 3	634A3 - Acétone	07 01 04* (Déchets provenant de la fabrication, formulation, distribution et utilisation (FFDU) de produits organiques de base: solvants organiques, sans halogène * = Soumis à une documentation.) Incinération de déchets spéciaux avec autorisation des autorités locales. Ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères. Ne pas jeter les résidus à l'égout.	15 01 04 (Emballages métalliques) L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Les emballages non pollués et complètement vides peuvent être destinés à un recyclage.
634A 5	634A5 - Détergent 500h	14 06 03* (Autres solvants et mélanges de solvants. * = Soumis à une documentation.) Incinération avec autorisation des autorités locales.	Code de déchet Conditionnement: 150102 Emballages en matière plastique 150104 Emballage métallique L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Les emballages non pollués et complètement vides peuvent être destinés à un recyclage. Manipuler les récipients vides avec précaution: toute ignition peut provoquer une explosion.
634A 6	634A6 - Diluant pour colle de contact 636N9	07 01 04* (Autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques * = Soumis à une documentation.) Incinération avec autorisation des autorités locales.	15 01 04 (Emballages métalliques.) L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.
634A20	634A20 - Diluant pour colle synthétique 636W17	07 01 04* (Déchets provenant de la fabrication, formulation, distribution et utilisation (FFDU) de produits organiques de base: solvants organiques, sans halogène * = Soumis à une documentation.) Incinération de déchets spéciaux avec autorisation des autorités locales. Ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères. Ne pas jeter les résidus à l'égout.	15 01 04 (Emballages métalliques) L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Les emballages non pollués et complètement vides peuvent être destinés à un recyclage.

## Language fr-FR

Material number	Name	Waste key number - Product	Waste key number - Contaminated packaging
634A23	634A23 - Diluant pour colle PU 636W25	08 04 09* (Déchets de colles et de mastics contenant des solvants organiques ou autres matières dangereuses.. FFDU = fabrication, formulation, distribution et utilisation * = Soumis à une documentation.) Ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères. Incinération de déchets spéciaux avec autorisation des autorités locales.	15 01 04 (Emballages métalliques.) L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Les emballages contaminés doivent être traités comme la substance.
634A28	634A28 - Diluant pour résine Orthocryl	07 02 08* (Déchets provenant de la FFDU de matières plastiques, caoutchouc et fibres synthétiques FFDU = fabrication, formulation, distribution et utilisation * = Soumis à une documentation.) Déchets spéciaux. Incinération avec autorisation des autorités locales.	15 01 04 (Emballages métalliques.) L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Les emballages contaminés doivent être traités comme la substance. Les emballages non pollués et complètement vides peuvent être destinés à un recyclage.
634A31	634A31 - Diluant pour vernis spécial 635L2	08 01 11* (Déchets de peintures et de laques contenant des solvants organiques ou autres matières dangereuses.. * = Soumis à une documentation.) Incinération avec autorisation des autorités locales.	15 01 04 (Emballages métalliques) L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.
634A58	634A58 - Alcool Disopropyle	07 01 04* (Autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques * = Soumis à une documentation.) Recyclage ou incinération spéciale. Ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères.	15 01 02 (Emballages en matière plastique) Manipuler les récipients vides avec précaution: toute ignition peut provoquer une explosion. L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Les emballages contaminés doivent être traités comme la substance. Les emballages non pollués et complètement vides peuvent être destinés à un recyclage.
634A59	634A59 - Diluant pour colle de contact 636W45	14 06 03* (Mélange solvant, sans halogène * = Soumis à une documentation.) Incinération de déchets spéciaux avec autorisation des autorités locales. Ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères. Ne pas jeter les résidus à l'égout.	15 01 04 (Emballages métalliques.) L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Les emballages contaminés doivent être traités comme la substance. Les emballages non pollués et complètement vides peuvent être destinés à un recyclage.

## Language fr-FR

Material number	Name	Waste key number - Product	Waste key number - Contaminated packaging
634A61	634A61 - Soudure à froid	07 01 04* (Solvant, sans halogène * = Soumis à une documentation.) Incinération avec autorisation des autorités locales. Ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères.	15 01 04 (Emballages métalliques) L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Produit de nettoyage recommandé: Eau Les emballages contaminés doivent être traités comme la substance. Les emballages non pollués et complètement vides peuvent être destinés à un recyclage.
634A67	634A67 - Diluant pour colle néoprène 636W65	07 01 04* (Autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques * = Soumis à une documentation.) Incinération de déchets spéciaux avec autorisation des autorités locales.	15 01 04 (Emballages métalliques) L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Les emballages non pollués et complètement vides peuvent être destinés à un recyclage.
634A71	634A71 - Diluant pour colle de contact CP/CR	07 07 04* (Autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques * = Soumis à une documentation.) Incinération de déchets spéciaux avec autorisation des autorités locales.	15 01 04 (Emballages métalliques.) L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Les emballages contaminés doivent être traités comme la substance. Les emballages non pollués et complètement vides peuvent être destinés à un recyclage.
634A80	634A80 - SuperSkin Dissolvant	07 01 04* (Solvant, sans halogène * = Soumis à une documentation.) Incinération avec autorisation des autorités locales. Ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères.	15 01 04 (Emballages métalliques) L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Produit de nettoyage recommandé: Eau Les emballages contaminés doivent être traités comme la substance. Les emballages non pollués et complètement vides peuvent être destinés à un recyclage.
634A81	634A81 - Silicone Fluid	07 02 16* (Déchets contenant des silicones dangereuses * = Soumis à une documentation.) Incinération de déchets spéciaux avec autorisation des autorités locales.	15 01 02 (Emballages en matière plastique ou 150104 = Emballages métalliques) Manipuler les récipients vides avec précaution: toute ignition peut provoquer une explosion. Complètement vidé et propre (rincé). Ne pas réutiliser les récipients vides. L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.

# Waste disposal list

Date of print: 16/11/2020  
Page: 24 of 41

## Language fr-FR

Material number	Name	Waste key number - Product	Waste key number - Contaminated packaging
635C 1	635C1 - SuperSkin pour PUR-produits	14 06 03* (Déchets de solvants, d'agents réfrigérants et d'agents propulseurs d'aérosols/de mousses organiques: Autres solvants et mélanges de solvants. * = Soumis à une documentation.) Incinération de déchets spéciaux avec autorisation des autorités locales.	15 01 04 (Emballages métalliques.) L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Les emballages non pollués et complètement vides peuvent être destinés à un recyclage.
635C 2A	635C2A - SuperSkin pour produits sans PUR	07 02 04* (Déchets provenant de la FFDU de matières plastiques, caoutchouc et fibres synthétiques: Autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques * = Soumis à une documentation.) Incinération de déchets spéciaux avec autorisation des autorités locales.	15 01 04 (Emballages métalliques.) L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Les emballages non pollués et complètement vides peuvent être destinés à un recyclage.
635C 2B	635C2B - Diluant de 635C2A	14 06 03* (Autres solvants et mélanges de solvants * = Soumis à une documentation.) Incinération de déchets spéciaux avec autorisation des autorités locales.	15 01 04 (Emballages métalliques.) L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Les emballages non pollués et complètement vides peuvent être destinés à un recyclage.
635C 3	635C3 - Finish - couche d'apprêt	07 01 04* (Autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques * = Soumis à une documentation.) Incinération de déchets spéciaux avec autorisation des autorités locales. Ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères. Ne pas jeter les résidus à l'égout.	15 01 04 (Emballages métalliques.) L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Les emballages non pollués et complètement vides peuvent être destinés à un recyclage. Manipuler les récipients vides avec précaution: toute ignition peut provoquer une explosion.
635C 6	635C6 - Colle - PU Comp. A	14 06 03* (Autres solvants et mélanges de solvants * = Soumis à une documentation.) Incinération de déchets spéciaux avec autorisation des autorités locales.	15 01 04 (Emballages métalliques.) L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Les emballages contaminés doivent être traités comme la substance. Les emballages non pollués et complètement vides peuvent être destinés à un recyclage.



## Language fr-FR

Material number	Name	Waste key number - Product	Waste key number - Contaminated packaging
635L 2	635L2 - Laque spéciale, incolore	08 01 11* (Déchets de peintures et de laques contenant des solvants organiques ou autres matières dangereuses. * = Soumis à une documentation.) L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères. Ne pas jeter les résidus à l'égout.	15 01 04 (Emballages métalliques) L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Les emballages contaminés doivent être traités comme la substance. Les emballages non pollués et complètement vides peuvent être destinés à un recyclage. Manipuler les récipients vides avec précaution: toute ignition peut provoquer une explosion.
635L 8	635L8 - Laque pour intérieur des fûts, incolore	08 01 11* (Déchets de peintures et de laques contenant des solvants organiques ou autres matières dangereuses.. * = Soumis à une documentation.) Incinération avec autorisation des autorités locales. Ne pas jeter les résidus à l'égout. Ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères. Éviter une introduction dans l'environnement.	15 01 04 (Emballages métalliques) L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.
635L12	635L12 - Laque Orthocryl, incolore	08 01 11* (Déchets de peintures et de laques contenant des solvants organiques ou autres matières dangereuses.. * = Soumis à une documentation.) Incinération avec autorisation des autorités locales.	15 01 04 (Emballages métalliques.) L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Les emballages non pollués et complètement vides peuvent être destinés à un recyclage.
635L13	635L13 - Laque à pulvériser Orthocryl, couleur chair	16 05 04* (Matières dangereuses contenant des gaz en récipients sous pression. * = Soumis à une documentation.) Déchets spéciaux. L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.	15 01 11* (Récipients sous pression vidés * = Soumis à une documentation.) L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.
635L14	635L14 - Laque à pulvériser Orthocryl, incolore	16 05 04* (Gaz en récipients à pression (y compris les halons) contenant des substances dangereuses * = Soumis à une documentation.) Déchets spéciaux. L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.	15 01 10* (Emballages contenant des résidus de substances dangereuses ou contaminés par de tels résidus * = Soumis à une documentation.) L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.

# Waste disposal list

Date of print: 16/11/2020  
Page: 26 of 41

## Language fr-FR

Material number	Name	Waste key number - Product	Waste key number - Contaminated packaging
635L16	635L16 - Laque à pulvériser Orthocryl, marron foncé	16 05 04* (Matières dangereuses contenant des gaz en récipients sous pression. * = Soumis à une documentation.) Déchets spéciaux. L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.	15 01 11* (Récipients sous pression vidés * = Soumis à une documentation.) L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.
635L22	635L22 - Scanning Spray	16 05 04* (Gaz en récipients à pression (y compris les halons) contenant des substances dangereuses * = Soumis à une documentation.) Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Déchets spéciaux. L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères. Ne pas jeter les résidus à l'égout.	15 01 10* (Emballages contenant des résidus de substances dangereuses ou contaminés par de tels résidus * = Soumis à une documentation.) L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Manipuler les récipients vides avec précaution: toute ignition peut provoquer une explosion. Vider soigneusement et si possible complètement. Les emballages non contaminés doivent être revalorisés ou recyclés.
635P10	635P10 - Conducteur Argent	06 04 05* (Déchets contenant d'autres métaux lourds * = Soumis à une documentation.) Déchets spéciaux. L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.	Code de déchet Conditionnement: 150102 Emballages en matière plastique 150107 Emballages en verre Manipuler les récipients vides avec précaution: toute ignition peut provoquer une explosion. L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.  Les emballages contaminés doivent être traités comme la substance. Les emballages non pollués et complètement vides peuvent être destinés à un recyclage.
636K 3	636K3 - Pâte à bois plastique Otto Bock	08 04 09* (Déchets de colles et de mastics contenant des solvants organiques ou autres matières dangereuses.. FFDU = fabrication, formulation, distribution et utilisation * = Soumis à une documentation.) Ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères. Incinération avec autorisation des autorités locales.	15 01 04 (Emballages métalliques.) L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.
636K 6	636K6 - Pate à modeler Plastiline	07 02 15 (Résidus d'additifs) Incinération avec autorisation des autorités locales.	15 01 02 (Emballages en matière plastique) L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Les emballages non pollués et complètement vides peuvent être destinés à un recyclage.

# Waste disposal list

Date of print: 16/11/2020  
Page: 27 of 41

## Language fr-FR

Material number	Name	Waste key number - Product	Waste key number - Contaminated packaging
636K 7	636K7 - Pâte à spatuler Orthocryl	07 02 08* (Déchets provenant de la FFDU de matières plastiques, caoutchouc et fibres synthétiques FFDU = fabrication, formulation, distribution et utilisation * = Soumis à une documentation.) Déchets spéciaux. Incinération avec autorisation des autorités locales.	15 01 04 (Emballages métalliques.) L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Les emballages contaminés doivent être traités comme la substance. Les emballages non pollués et complètement vides peuvent être destinés à un recyclage.
636K 9	636K9 - Pâte à spatuler rapide Akemi	20 01 27* (Peinture, encres, colles et résines contenant des substances dangereuses. * = Soumis à une documentation.) Incinération de déchets spéciaux avec autorisation des autorités locales. Ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères.	15 01 04 (Emballages métalliques.) Manipuler les récipients vides avec précaution: toute ignition peut provoquer une explosion. L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Les emballages non pollués et complètement vides peuvent être destinés à un recyclage.
636K11	636K11 - Colle rapide Cyamet	08 04 09* (Déchets de colles et de mastics contenant des solvants organiques ou autres matières dangereuses. FFDU = fabrication, formulation, distribution et utilisation * = Soumis à une documentation.) L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Éliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux.	15 01 02 (Emballages en matière plastique.) L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.
636K12	636K12 - Loctite 245	08 04 09* (Déchets de colles et de mastics contenant des solvants organiques ou autres matières dangereuses.. FFDU = fabrication, formulation, distribution et utilisation * = Soumis à une documentation.) Déchets spéciaux. L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.	Code de déchet: 150104 Emballages métalliques. 150102 Emballages en matière plastique. L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Les emballages contaminés doivent être traités comme la substance.

# Waste disposal list

Date of print: 16/11/2020  
Page: 28 of 41

## Language fr-FR

Material number	Name	Waste key number - Product	Waste key number - Contaminated packaging
636K13	636K13 - Loctite 241	08 04 09* (Déchets de colles et de mastics contenant des solvants organiques ou autres matières dangereuses.. FFDU = fabrication, formulation, distribution et utilisation * = Soumis à une documentation.) Déchets spéciaux. L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.	15 01 02 (Emballages en matière plastique.) L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Les emballages contaminés doivent être traités comme la substance.
636K14	636K14 - Loctite 601	08 04 09* (Déchets de colles et de mastics contenant des solvants organiques ou autres matières dangereuses.. FFDU = fabrication, formulation, distribution et utilisation * = Soumis à une documentation.) Déchets spéciaux. L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.	15 01 02 (Emballages en matière plastique.) L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Les emballages contaminés doivent être traités comme la substance. Les emballages non pollués et complètement vides peuvent être destinés à un recyclage.
636K17	636K17 - Pâte légère à spatuler Otto Bock	20 01 27* (Déchets municipaux: Peinture, encres, colles et résines contenant des substances dangereuses * = Soumis à une documentation.) Incinération de déchets spéciaux avec autorisation des autorités locales.	15 01 04 (Emballages métalliques.) Incinération de déchets spéciaux avec autorisation des autorités locales.
636K18	636K18 - Pâte collante Siegelharz Orthocryl	08 04 09* (Déchets de colles et de mastics contenant des solvants organiques ou autres matières dangereuses.. FFDU = fabrication, formulation, distribution et utilisation * = Soumis à une documentation.) Déchets spéciaux. Incinération avec autorisation des autorités locales.	15 01 04 (Emballages métalliques.) L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Les emballages contaminés doivent être traités comme la substance. Les emballages non pollués et complètement vides peuvent être destinés à un recyclage.

# Waste disposal list

Date of print: 16/11/2020  
Page: 29 of 41

## Language fr-FR

Material number	Name	Waste key number - Product	Waste key number - Contaminated packaging
636K19	636K19 - PATE A COLLEMATER	<p>08 01 11* (Déchets de peintures et de laques contenant des solvants organiques ou autres matières dangereuses. * = Soumis à une documentation.) Incinération de déchets spéciaux avec autorisation des autorités locales. Ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères. Ne pas jeter les résidus à l'égout.</p>	<p>15 01 04 (Emballages métalliques.) L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Les emballages non pollués et complètement vides peuvent être destinés à un recyclage. Manipuler les récipients vides avec précaution: toute ignition peut provoquer une explosion.</p>
636K36	636K36 - Colle rapide ergo.Smart.Pen	<p>08 04 09* (Déchets de colles et de mastics contenant des solvants organiques ou autres matières dangereuses. FFDU = fabrication, formulation, distribution et utilisation * = Soumis à une documentation.) L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Éliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux.</p>	<p>15 01 02 (Emballages en matière plastique.) L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.</p>
636K40	636K40 - Colle Aérosol pour collage repositionnable	<p>16 05 04* (Matières dangereuses contenant des gaz en récipients sous pression. * = Soumis à une documentation.) Même après usage, ne pas ouvrir de force ni incinérer. Éliminer ce produit comme déchet dangereux. L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.</p>	<p>15 01 10* (Emballages contenant des résidus de substances dangereuses ou contaminés par de tels résidus * = Soumis à une documentation.) Vider soigneusement et si possible complètement. L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.</p>
636K41	636K41 - Colle Aérosol pour collage permanent	<p>16 05 04* (Matières dangereuses contenant des gaz en récipients sous pression. * = Soumis à une documentation.) Même après usage, ne pas ouvrir de force ni incinérer. Éliminer ce produit comme déchet dangereux. L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.</p>	<p>15 01 10* (Emballages contenant des résidus de substances dangereuses ou contaminés par de tels résidus * = Soumis à une documentation.) Vider soigneusement et si possible complètement. L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.</p>

# Waste disposal list

Date of print: 16/11/2020  
Page: 30 of 41

## Language fr-FR

Material number	Name	Waste key number - Product	Waste key number - Contaminated packaging
636K44=A	636K44 – Loctite 3090 Part A	<p>08 04 09* (Déchets de colles et de mastics contenant des solvants organiques ou autres matières dangereuses. FFDU = fabrication, formulation, distribution et utilisation * = Soumis à une documentation.) Incinération de déchets spéciaux avec autorisation des autorités locales. produit, durcis: L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.</p>	<p>Code de déchet 150102 - Emballages en matière plastique Incinération de déchets spéciaux avec autorisation des autorités locales. Les emballages contaminés doivent être traités comme la substance.</p>
636K44=B	636K44 – Loctite 3090 Part B	<p>08 04 09* (Déchets de colles et de mastics contenant des solvants organiques ou autres matières dangereuses. FFDU = fabrication, formulation, distribution et utilisation * = Soumis à une documentation.) Incinération de déchets spéciaux avec autorisation des autorités locales. produit, durcis: L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.</p>	<p>Code de déchet 150102 - Emballages en matière plastique Incinération de déchets spéciaux avec autorisation des autorités locales. Les emballages contaminés doivent être traités comme la substance.</p>
636K49=A	636K49=A - SuperGlue Part A	<p>07 02 08* (Déchets provenant de la FFDU de matières plastiques, caoutchouc et fibres synthétiques FFDU = fabrication, formulation, distribution et utilisation * = Soumis à une documentation.) Incinération de déchets spéciaux avec autorisation des autorités locales.</p>	<p>15 01 04 (Emballages métalliques.) L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Les emballages contaminés doivent être traités comme la substance. Les emballages non pollués et complètement vides peuvent être destinés à un recyclage.</p>
636K49=B	636K49=B - SuperGlue Part B	<p>07 02 08* (Déchets provenant de la FFDU de matières plastiques, caoutchouc et fibres synthétiques FFDU = fabrication, formulation, distribution et utilisation * = Soumis à une documentation.) Incinération de déchets spéciaux avec autorisation des autorités locales.</p>	<p>15 01 04 (Emballages métalliques.) L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Les emballages contaminés doivent être traités comme la substance. Les emballages non pollués et complètement vides peuvent être destinés à un recyclage.</p>

# Waste disposal list

Date of print: 16/11/2020  
Page: 31 of 41

## Language fr-FR

Material number	Name	Waste key number - Product	Waste key number - Contaminated packaging
636M2-A	636M2-A - Colle epoxy, composant A	07 02 08* (Déchets provenant de la FFDU de matières plastiques, caoutchouc et fibres synthétiques FFDU = fabrication, formulation, distribution et utilisation * = Soumis à une documentation.) Incinération de déchets spéciaux avec autorisation des autorités locales.	Code de déchet: 150104 Emballages métalliques 150102 Emballages en matière plastique L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.
636M2-B	636M2-B - Colle epoxy, composant B	08 04 09* (Déchets de colles et de mastics contenant des solvants organiques ou autres matières dangereuses. FFDU = fabrication, formulation, distribution et utilisation * = Soumis à une documentation.) Incinération de déchets spéciaux avec autorisation des autorités locales.	Code de déchet: 150104 Emballages métalliques 150102 Emballages en matière plastique L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.
636N 1	636N1 - Colle granulée pour Abrasif	06 08 99 (Déchets provenant de la FFDU du silicium et des dérivés du silicium FFDU = fabrication, formulation, distribution et utilisation) Autres possibilités: ASN 060299 = Déchets provenant de la FFDU de bases L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.	15 01 04 (Emballages métalliques) L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Les emballages non pollués et complètement vides peuvent être destinés à un recyclage.
636N 9	636N9 - Colle de contact Otto Bock	08 04 09* (Déchets de colles et de mastics contenant des solvants organiques ou autres matières dangereuses. FFDU = fabrication, formulation, distribution et utilisation * = Soumis à une documentation.) Incinération de déchets spéciaux avec autorisation des autorités locales. Ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères. Ne pas jeter les résidus à l'égout.	15 01 04 (Emballages métalliques) L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Incinération de déchets spéciaux avec autorisation des autorités locales.

## Language fr-FR

Material number	Name	Waste key number - Product	Waste key number - Contaminated packaging
636N10	636N10 - Colle spéciale pour bandage	08 04 16 (Déchets liquides aqueux contenant des colles ou mastics autres que ceux visés à la rubrique 08 04 15) Incinération avec autorisation des autorités locales.	15 01 02 (Emballages en matière plastique) L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Les emballages contaminés doivent être traités comme la substance. Les emballages non pollués et complètement vides peuvent être destinés à un recyclage.
636W 1	636W1 - Colle universelle Otto Bock	08 04 09* (Déchets de colles et de mastics contenant des solvants organiques ou autres matières dangereuses., sans halogène FFDU = fabrication, formulation, distribution et utilisation * = Soumis à une documentation.) Incinération de déchets spéciaux avec autorisation des autorités locales.	15 01 04 (Emballages métalliques) L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.
636W 9	636W9 - Colle froide de parcheminage	08 04 10 (Déchets de colles et mastics autres que ceux visés à la rubrique 08 04 09) Incinération avec autorisation des autorités locales.	15 01 02 (Emballages en matière plastique) L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Les emballages non pollués et complètement vides peuvent être destinés à un recyclage.
636W107	636W107 - Primer pour ProSeal Ring (3M-4298)	07 01 04* (Autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques * = Soumis à une documentation.) Déchets spéciaux. Incinération avec autorisation des autorités locales.	15 01 04 (Emballages métalliques) L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.
636W17	636W17 - colle synthétique	08 04 09* (Déchets de colles et de mastics contenant des solvants organiques ou autres matières dangereuses. FFDU = fabrication, formulation, distribution et utilisation * = Soumis à une documentation.) Incinération de déchets spéciaux avec autorisation des autorités locales. Ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères.	15 01 04 (Emballages métalliques) L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Les emballages non pollués et complètement vides peuvent être destinés à un recyclage. Confier les fûts non complètement vidés au service d'évacuation des déchets à problèmes.



## Language fr-FR

Material number	Name	Waste key number - Product	Waste key number - Contaminated packaging
636W19	636W19 - Durcisseur pour colle spéciale	636W1808 04 09* (Colles contenant des substances dangereuses FFDU = fabrication, formulation, distribution et utilisation * = Soumis à une documentation.) Incinération de déchets spéciaux avec autorisation des autorités locales.	15 01 02 (Emballages en matière plastique.) L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Ne pas réutiliser les récipients vides.
636W22	636W22 - Colle forte 'UHU'	08 04 09* (Déchets de colles et de mastics contenant des solvants organiques ou autres matières dangereuses.. FFDU = fabrication, formulation, distribution et utilisation * = Soumis à une documentation.) Incinération avec autorisation des autorités locales.	15 01 04 (Emballages métalliques.) L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.
636W23-B	636W23-B - UHU-plus', Collage définitif, base	08 04 09* (Déchets de colles et de mastics contenant des solvants organiques ou autres matières dangereuses.. FFDU = fabrication, formulation, distribution et utilisation * = Soumis à une documentation.) Incinération de déchets spéciaux avec autorisation des autorités locales.	Code de déchet: 150104 Emballages métalliques 150102 Emballages en matière plastique L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Les emballages contaminés doivent être traités comme la substance.
636W23-H	636W23-H - UHU-plus', Collage définitif, catalyseur	08 04 09* (Déchets de colles et de mastics contenant des solvants organiques ou autres matières dangereuses.. FFDU = fabrication, formulation, distribution et utilisation * = Soumis à une documentation.) Incinération de déchets spéciaux avec autorisation des autorités locales.	15 01 04 (Emballages métalliques.) L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Les emballages contaminés doivent être traités comme la substance.

## Language fr-FR

Material number	Name	Waste key number - Product	Waste key number - Contaminated packaging
636W26	636W26 - Catalyseur pour colle 636W25	08 04 09* (Déchets de colles et de mastics contenant des solvants organiques ou autres matières dangereuses. FFDU = fabrication, formulation, distribution et utilisation * = Soumis à une documentation.) Incinération avec autorisation des autorités locales.	15 01 07 (Emballages en verre.) Manipuler les récipients vides avec précaution: toute ignition peut provoquer une explosion. L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.
636W28	636W28 - O.B. Special Glue Cartridge A & B	08 04 09* (Colles contenant des substances dangereuses FFDU = fabrication, formulation, distribution et utilisation * = Soumis à une documentation.) Incinération de déchets spéciaux avec autorisation des autorités locales.	15 01 02 (Emballages en matière plastique.) L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Les emballages non pollués et complètement vides peuvent être destinés à un recyclage.
636W28=A	636W28=A - Colle	07 02 08* (Autres résidus de réaction et résidus de distillation FFDU = fabrication, formulation, distribution et utilisation * = Soumis à une documentation.) Incinération de déchets spéciaux avec autorisation des autorités locales.	15 01 02 (Emballages en matière plastique.) L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Les emballages non pollués et complètement vides peuvent être destinés à un recyclage.
636W28=B	636W28=B - Colle	08 04 09* (Colles contenant des substances dangereuses FFDU = fabrication, formulation, distribution et utilisation * = Soumis à une documentation.) Incinération de déchets spéciaux avec autorisation des autorités locales.	15 01 02 (Emballages en matière plastique.) L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Ne pas réutiliser les récipients vides.

## Language fr-FR

Material number	Name	Waste key number - Product	Waste key number - Contaminated packaging
636W30	636W30 - Colle spéciale	08 04 09* (Déchets de colles et de mastics contenant des solvants organiques ou autres matières dangereuses., sans halogène FFDU = fabrication, formulation, distribution et utilisation * = Soumis à une documentation.) Incinération de déchets spéciaux avec autorisation des autorités locales. Ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères.	15 01 10* (Emballages avec des résidus nocifs. * = Soumis à une documentation.) L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.
636W43	636W43 - Primer	08 01 11* (Déchets de peintures et de laques contenant des solvants organiques ou autres matières dangereuses. * = Soumis à une documentation.) Incinération de déchets spéciaux avec autorisation des autorités locales. Ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères.	15 01 04 (Emballages métalliques.) L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Les emballages contaminés doivent être traités comme la substance. Les emballages non pollués et complètement vides peuvent être destinés à un recyclage.
636W45	636W45 - Colle de contact	08 04 09* (Déchets de colles et de mastics contenant des solvants organiques ou autres matières dangereuses.. FFDU = fabrication, formulation, distribution et utilisation * = Soumis à une documentation.) Incinération de déchets spéciaux avec autorisation des autorités locales. Ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères.	15 01 04 (Emballages métalliques.) L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Les emballages contaminés doivent être traités comme la substance.
636W46	636W46 - Loctite 242	08 04 09* (Déchets de colles et de mastics contenant des solvants organiques ou autres matières dangereuses.. FFDU = fabrication, formulation, distribution et utilisation * = Soumis à une documentation.) Déchets spéciaux. L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.	15 01 02 (Emballages en matière plastique.) L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Les emballages contaminés doivent être traités comme la substance.

# Waste disposal list

Date of print: 16/11/2020  
Page: 36 of 41

## Language fr-FR

Material number	Name	Waste key number - Product	Waste key number - Contaminated packaging
636W58	636W58 - Colle pour mousse PUR	14 06 03* (Déchets de solvants, d'agents réfrigérants et d'agents propulseurs d'aérosols/de mousses organiques: Autres solvants et mélanges de solvants. * = Soumis à une documentation.) Incinération de déchets spéciaux avec autorisation des autorités locales.	15 01 04 (Emballages métalliques.) L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Les emballages non pollués et complètement vides peuvent être destinés à un recyclage.
636W60	636W60 - Loctite 243	08 04 09* (Déchets de colles et de mastics contenant des solvants organiques ou autres matières dangereuses.. FFDU = fabrication, formulation, distribution et utilisation * = Soumis à une documentation.) Déchets spéciaux. L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.	15 01 02 (Emballages en matière plastique.) L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Les emballages contaminés doivent être traités comme la substance.
636W65	636W65 - Colle néoprène	08 04 09* (Déchets de colles et de mastics contenant des solvants organiques ou autres matières dangereuses.. FFDU = fabrication, formulation, distribution et utilisation * = Soumis à une documentation.) Incinération de déchets spéciaux avec autorisation des autorités locales.	15 01 04 (Emballages métalliques) L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.
636W71	636W71 - Colle de contact CP	08 04 09* (Déchets de colles et de mastics contenant des solvants organiques ou autres matières dangereuses.. FFDU = fabrication, formulation, distribution et utilisation * = Soumis à une documentation.) L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.	15 01 10* (Emballages contenant des résidus de substances dangereuses ou contaminés par de tels résidus * = Soumis à une documentation.) Code de déchet 150104 - Emballages métalliques L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Les emballages contaminés doivent être traités comme la substance. Les emballages non pollués et complètement vides peuvent être destinés à un recyclage. Manipuler les récipients vides avec précaution: toute ignition peut provoquer une explosion.

# Waste disposal list

Date of print: 16/11/2020  
Page: 37 of 41

## Language fr-FR

Material number	Name	Waste key number - Product	Waste key number - Contaminated packaging
636W72	636W72 - Colle de contact CR	08 04 09* (Déchets de colles et de mastics contenant des solvants organiques ou autres matières dangereuses.. FFDU = fabrication, formulation, distribution et utilisation * = Soumis à une documentation.) L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.	15 01 10* (Emballages contenant des résidus de substances dangereuses ou contaminés par de tels résidus * = Soumis à une documentation.) Code de déchet 150104 - Emballages métalliques L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Les emballages non pollués et complètement vides peuvent être destinés à un recyclage. Les emballages contaminés doivent être traités comme la substance.
636W80	636W80 - Primer	08 04 09* (Déchets de colles et de mastics contenant des solvants organiques ou autres matières dangereuses.. FFDU = fabrication, formulation, distribution et utilisation * = Soumis à une documentation.) Incinération avec autorisation des autorités locales.	15 01 04 (Emballages métalliques.) Incinération de déchets spéciaux avec autorisation des autorités locales. Les emballages contaminés doivent être traités comme la substance.
636W81	636W81 - Adhésif en silicone	07 02 16* (Déchets contenant des silicones dangereuses * = Soumis à une documentation.) Incinération avec autorisation des autorités locales.	15 01 04 (Emballages métalliques) L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Les emballages contaminés doivent être traités comme la substance.
637F1	637F1 - Fondant de brasage	11 05 04* (Flux utilisé. * = Soumis à une documentation.) Déchets spéciaux. L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.	15 01 02 (Emballages en matière plastique.) L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Les emballages non pollués et complètement vides peuvent être destinés à un recyclage.
639A1	639A1 - Talc	06 08 99 (Déchets provenant de la FFDU du silicium et des dérivés du silicium FFDU = fabrication, formulation, distribution et utilisation) L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.	Code de déchet 150101 = Emballages en papier/carton Code de déchet 150102 = Emballages en matière plastique Incinération avec autorisation des autorités locales.
639A2	639A2 - Acide formique 85%	20 01 14* (Acides * = Soumis à une documentation.) Incinération avec autorisation des autorités locales.	15 01 02 (Emballages en matière plastique) L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Les emballages non pollués et complètement vides peuvent être destinés à un recyclage.

# Waste disposal list

Date of print: 16/11/2020  
Page: 38 of 41

## Language fr-FR

Material number	Name	Waste key number - Product	Waste key number - Contaminated packaging
640F12	640F12 - Nettoyaat spécial	07 07 04* (Détergents contenant des substances dangereuses. * = Soumis à une documentation.) Incinération avec autorisation des autorités locales.	15 01 04 (Emballages métalliques.) L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.
640F18	640F18 - Donning spray for silicone liners and prosthetic gloves (silicone, PVC)	14 06 03* (Solvant, sans halogène * = Soumis à une documentation.) Recyclage ou incinération spéciale.	15 01 02 (Emballages en matière plastique) L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Les emballages non pollués et complètement vides peuvent être destinés à un recyclage. Détergent (recommandé): eau
640Z19	640Z19 - Sterillium, Hand Disinfectant	07 06 01* (Eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses * = Soumis à une documentation.) Incinération de déchets spéciaux avec autorisation des autorités locales.	15 01 02 (Emballages en matière plastique) Incinération de déchets spéciaux avec autorisation des autorités locales. Manipuler les récipients vides avec précaution: toute ignition peut provoquer une explosion.
640Z30	640Z30 - Désinfectant rapide AF	07 06 04* (Déchets provenant de la FFDU des corps gras, savons, détergents, désinfectants et cosmétiques. * = Soumis à une documentation.) Incinération avec autorisation des autorités locales. Quantités importantes: Incinération de déchets spéciaux avec autorisation des autorités locales.	15 01 02 (Emballages en matière plastique) Les emballages contaminés doivent être entièrement vidés et peuvent être réutilisés après un nettoyage adéquat. Les emballages ne pouvant pas être nettoyés doivent être éliminés. Produit de nettoyage recommandé: Eau. Manipuler les récipients vides avec précaution: toute ignition peut provoquer une explosion.
640Z32	640Z32 - Désinfectant rapide AF Wipes	07 06 04* (Déchets provenant de la FFDU des corps gras, savons, détergents, désinfectants et cosmétiques. * = Soumis à une documentation.) Incinération avec autorisation des autorités locales. Quantités importantes: Incinération de déchets spéciaux avec autorisation des autorités locales.	15 01 02 (Emballages en matière plastique) Les emballages contaminés doivent être entièrement vidés et peuvent être réutilisés après un nettoyage adéquat. Les emballages ne pouvant pas être nettoyés doivent être éliminés. Produit de nettoyage recommandé: Eau. Manipuler les récipients vides avec précaution: toute ignition peut provoquer une explosion.
640Z5=1	640Z5=1 Crème Isolante Pr. Plâtres	Incinération avec autorisation des autorités locales. L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.	
642V15/087A5	642V15/087A5 - Impresil	07 02 17 (Résidus contenant du silicone) Incinération avec autorisation des autorités locales.	15 01 02 (Emballages en matière plastique) L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Les emballages non pollués et complètement vides peuvent être destinés à un recyclage.

# Waste disposal list

Date of print: 16/11/2020  
Page: 39 of 41

## Language fr-FR

Material number	Name	Waste key number - Product	Waste key number - Contaminated packaging
757B13	757B13 - ACCUMULATEUR ENFANTS	<b>16 06 05 (Piles et accumulateurs)</b> Le produit contient Oxydes métalliques contenant des métaux lourds. Recyclage ou incinération spéciale.	L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.
757B15	757B15 - ACCUMULATEUR "X-CHANGE PACK"	<b>16 06 05 (Piles et accumulateurs)</b> Le produit contient Oxydes métalliques contenant des métaux lourds. Recyclage ou incinération spéciale.	L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.
757B16	757B16 - BiOM T2 Batterie	<b>16 06 05 (Piles et accumulateurs)</b> L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.	L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Les emballages peuvent être revalorisés ou recyclés.
757B35=X	757B35=X - MyoEnergy Integral	<b>16 06 05 (Piles et accumulateurs)</b> L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.	L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Les emballages peuvent être revalorisés ou recyclés.
757B38	757B38 - emPOWER Battery	<b>16 06 05 (Piles et accumulateurs)</b> L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.	L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Les emballages peuvent être revalorisés ou recyclés.
9004=03	9004=03 - Capteur talonnier MyGait	<b>16 06 05 (Piles et accumulateurs)</b> L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.	L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Les emballages peuvent être revalorisés ou recyclés.
9004S01	9004S01 - MyGait Accumulator for Service	<b>16 06 05 (Piles et accumulateurs)</b> L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.	L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Les emballages peuvent être revalorisés ou recyclés.
9004S01e	9004S01e - MyGait Accumulator for Service in equipment	<b>16 06 05 (Piles et accumulateurs)</b> L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.	L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Les emballages peuvent être revalorisés ou recyclés.
BBI-2200S	BBI-2200S - Batterie	<b>16 06 05 (Piles et accumulateurs)</b> L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Ce produit contient: Oxydes de métaux contenant des métaux lourds Recyclage ou incinération spéciale.	L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Les emballages peuvent être revalorisés ou recyclés.
G001	G001 - Verre fibres tissu textile	<b>10 11 03 (Déchets de matériaux à base de fibre de verre.)</b> L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Le produit peut être déposé sur une déchetterie appropriée.	L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Les emballages non pollués et complètement vides peuvent être destinés à un recyclage.

# Waste disposal list

Date of print: 16/11/2020  
Page: 40 of 41

## Language fr-FR

Material number	Name	Waste key number - Product	Waste key number - Contaminated packaging
GN001	GN001 - verre / Nylon tissu textile	Code de déchet Produit: 101103 Déchets de matériaux à base de fibre de verre 070213 Déchets plastiques Incineration avec autorisation des autorités locales.	L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Les emballages non pollués et complètement vides peuvent être destinés à un recyclage.
SL=P024	SL=P024 - Chopart Poyéthylène	<b>07 02 13 (Déchets plastiques)</b> Si le recyclage est impossible, l'élimination doit se faire conformément aux lois et règlement locaux sur l'élimination des déchets applicables (obligation d'information des autorités).	L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Les emballages non pollués et complètement vides peuvent être destinés à un recyclage.
SL=P070-A	SL=P070-A - Urethane Bonding Kit Part A	<b>08 04 09* (Déchets provenant de la FFDU de colles et mastics (y compris produits d'étanchéité).</b> FFDU = fabrication, formulation, distribution et utilisation * = Soumis à une documentation.) Incineration de déchets spéciaux avec autorisation des autorités locales.	<b>15 01 04 (Emballages métalliques.)</b> L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.
SL=P070-B	SL=P070-B - Urethane Bonding Kit Part B	<b>08 04 09* (Déchets provenant de la FFDU de colles et mastics (y compris produits d'étanchéité)</b> FFDU = fabrication, formulation, distribution et utilisation * = Soumis à une documentation.) Incineration de déchets spéciaux avec autorisation des autorités locales.	<b>15 01 04 (Emballages métalliques.)</b> L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.
SL=P071-A	SL=P071-A - Footshell Foam Kit Part A	<b>08 05 01* (Déchets d'isocyanates</b> * = Soumis à une documentation.) Incineration de déchets spéciaux avec autorisation des autorités locales.	<b>15 01 02 (Emballages en matière plastique)</b> L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.
SL=P071-B	SL=P071-B - Footshell Foam Kit Part B	<b>07 01 99 (Déchets provenant de la fabrication, formulation, distribution et utilisation (FFDU) de produits organiques de base.</b> FFDU = fabrication, formulation, distribution et utilisation) Incineration avec autorisation des autorités locales.	<b>15 01 02 (Emballages en matière plastique)</b> L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.



# Waste disposal list

Date of print: 16/11/2020  
Page: 41 of 41

## Language fr-FR

Material number	Name	Waste key number - Product	Waste key number - Contaminated packaging
SL=x	SL=x - Carbonfaser-Fußplatte	07 02 99 (Déchets provenant de la FFDU de matières plastiques, caoutchouc et fibres synthétiques. FFDU = fabrication, formulation, distribution et utilisation) Incinération avec autorisation des autorités locales.	L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Les emballages non pollués et complètement vides peuvent être destinés à un recyclage.
SL-1	SL-1 - ADP, SP II, GM, Footplates	08 04 99 (Déchets provenant de la FFDU de colles et mastics (y compris produits d'étanchéité) FFDU = fabrication, formulation, distribution et utilisation) Déchets spéciaux. L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.	15 01 02 (Emballages en matière plastique) L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.
SL-2	SL-2 - ComfortWalk Prepreg	08 04 99 (Déchets provenant de la FFDU de colles et mastics (y compris produits d'étanchéité) FFDU = fabrication, formulation, distribution et utilisation) Déchets spéciaux. Incinération avec autorisation des autorités locales.	15 01 02 (Emballages en matière plastique) L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.
SLx/xRx	SLx/xRx - Aluminium-Article	06 04 99 (Déchets contenant des métaux autres que ceux visés à la section 06 03) Recyclage. Consulter le fabricant/fournisseur pour des informations relatives à la récupération/au recyclage.	L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Les emballages entièrement vides peuvent être revalorisés.
WP001	WP001 - Pièces de bois	03 01 05 (Déchets provenant de la transformation du bois et de la fabrication de panneaux et de meubles.) Incinération avec autorisation des autorités locales.	L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Les emballages non pollués et complètement vides peuvent être destinés à un recyclage.
WP002	WP002 - Pièces de bois avec polyuréthane-mousse	03 01 05 (Déchets provenant de la transformation du bois et de la fabrication de panneaux et de meubles.) Incinération de déchets spéciaux avec autorisation des autorités locales.	L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Les emballages non pollués et complètement vides peuvent être destinés à un recyclage.